




# COLUMNAS DE CAL



1. Introducción de la barra mediante una broca batidora.



2. Al llegar a la profundidad deseada la herramienta retorna a la superficie.



3. Al regresar la broca a la superficie, la herramienta gira mientras el flujo de aire a presión lleva la cal viva hasta el fondo.